



Prix ??de vente241,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

640078 COURROIE SECONDAIRE BDL DAYCO PANTHER ULTRA
CORD 139 DENTS POUR POULIE DE 1 1/8" OU 28.6mm pour
Touring de 2004 à 2006 TYPE OEM 40024-04



Part No.	Part Name	Part No.	Part Name	Part No.	Part Name
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS
640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS	640078	DAYCO PANTHER ULTRA CORD 139 DENTS

Description du produit

• POUR POULIE 1 1/8"

• Touring de 2004 à 2006

- *****
-
- Design RPP™ Panther® amélioré
- Avec éléments de tension ULTRA-CORD™ et composé Able™
- L'ULTRA-CORD ne s'étend pas et ne rétrécit pas, ce qui limite la pression sur les roulements, les axes et les autres éléments de transmission
- L'ULTRA-CORD résiste à la dégradation et à l'humidité, pour vous offrir une courroie qui dure plus longtemps
- Le composant Able, un polymère avancé, empêche le cisaillement des dents, ce qui rend la courroie plus stable
- Le profil parabolique solide des dents réduit le bruit et offre une efficacité de conduite allant jusqu'à 98 %
- Fabrication aux États-Unis
- Aucune demande en garantie n'est faite, explicitement ou implicitement.

// // //