

Kit de conversion de tendeur de chaîne de distribution hydraulique OE+



FEULING OIL PUMP CORP
TENSIONER CONV KT 99-01
09251062 / 7089



Prix ??de vente975,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

ref:09251062 kit de conversion de tendeur de chaîne de distribution hydraulique OE+ pour Twin Cam de 1999 à 2001 type oem 7089 par FEULING

Kit de conversion de tendeur de chaîne de distribution hydraulique OE+



Description du produit

Les kits de conversion des tendeurs de chaîne de distribution comprennent les composants nécessaires pour moderniser les systèmes de chaîne de distribution

mécanique d'ancienne génération 99-06 en faveur des récents systèmes de chaîne de distribution hydraulique 07-16

• Les kits comprennent une pompe à huile et une platine de support d'arbre à cames taillées dans la masse Feuling® OE+, les tendeurs hydrauliques taillés dans la masse de Feuling, des

chaînes de distribution, des pignons/couronnes, des entretoises d'alignement pour pignons/couronnes, des roulements Timken®/Feuling, les joints nécessaires, des joints toriques,

une came ARP®, du matériel de montage pour vilebrequin et tendeur, du produit Loctite® et du lubrifiant moly.

REMARQUE : Le kit de joints pour cache-culbuteur est compris ; par conséquent, les tiges-poussoir factory en une pièce peuvent être réutilisées.

POUR ARBRES À CAMES DE TYPE 99-06

ref:09251062.....Kit de tendeur hydraulique pour platine de support d'arbre à cames de conversion.

Convient pour les moteurs 99-00 Twin Cam et 01 Bagger avec système d'allumage Magneti Marelli requérant la cible sur la couronne d'arbre à cames

pour le capteur de came et avec arbres à cames de chaîne de distribution cannelés de style 00-06 d'usine

ref:09251063Kit de tendeur hydraulique pour platine de support d'arbre à cames de conversion.

Convient pour les moteurs 01-06 Twin Cam avec système d'allumage Delphi, sans capteur de came et avec arbres à cames de chaîne de distribution cannelés de style 00-06 d'usine

1 Exige l'achat séparé d'arbres à cames de conversion 09250671, 09250606, 09250607, 09250672.

2 NE fonctionnera PAS sur les arbres à cames à clavette.

// // //