

Sonde lambda pour ECM de rechange



THUNDERMAX  
SENSOR OXYGEN  
10220039 / 309-355

Prix ??de vente154,00 €

Prix de vente avec réduction  
Montant des Taxes

ref:10220039 sonde lambda à bande large convient pour module  
ECM autotune THUNDERMAX par THUNDERMAX type oem  
309-355

Sonde lambda pour ECM de rechange



## Description du produit

Installation facile: remplacer l'ECM d'usine, installer de nouveaux capteurs O2 et harnais, charger la carte correcte pour votre vélo, et rouler  
Capteur d'oxygène de remplacement pour système d'accord automatique Thundermax ECM  
Fabriqué aux États-Unis

\*\*\*\*\*

En raison d'éventuels problèmes de dégagement, certains systèmes d'échappement du marché de l'après-vente peuvent

nécessiter des modifications ou une relocalisation de leurs bagues de port de capteurs Oxygène.

// // //