



Prix ??de vente250,00 €

Prix de vente avec réduction  
Montant des Taxes

ref:724334 ROTOR D'ALTERNATEUR ET CLOCHE  
D'EMBRAYAGE POUR SPORTSTER Rotor avec pignon 34 dents  
de chaîne primaire pour 2004 au présent modèle US 883 (OEM  
32493-02A)



## Description du produit

Rotor d'alternateur

- Avec des aimants inclus, dans une coque en acier renforcée
- Pièces de rechange d'origine

Numéros d'origine: 32493-02A

\*\*\*\*\*

MATERIAL

Amps

Type

Unités

Nom de produit

Tension de la batterie

\*\*\*\*\*

////

Steel

32 A

Alternateur

Pièce

Rotor

12 V