



Prix ??de vente195,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

ref:R32413-92A ROTOR D'ALTERNATEUR ET CLOCHE
D'EMBRAYAGE 35 DENTS POUR SPORTSTER de 1991 à 2003 et
1997 à 2002 Buell (OEM 32413-92A & 32403-89A)

Description du produit

Rotor d'alternateur

- Avec des aimants inclus, dans une coque en acier renforcée
- Pièces de rechange d'origine

Numéros d'origine: 32413-92A

Rotor d'alternateur OEM pour tout modèle de Sportster de 1991 à 2003 et 1997 à 2002 Buell (OEM 32413-92A & 32403-89A)

MATERIAL	Steel
Amps	20 A
Type	Alternateur
Unités	Pièce
Nom de produit	Rotor
Tension de la batterie	12 V

Modèle	Cylindrée	Année
XL 883 R Roadster	883	2002
XL 883 R Roadster	883	2003
XL 1200 S Sport	1199	2002
XL 1200 S Sport	1199	2003
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	2002
XL 1200 C Sportster Custom	1199	2002
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	2003
XL 1200 C Sportster Custom	1199	2003

XLH 883 Sportster	883	2002
XLH 883 Sportster Hugger	883	2002
XLH 1200 Sportster	1200	2002
XLH 883 Sportster	883	2003
XLH 883 Sportster Hugger	883	2003
XLH 1200 Sportster	1200	2003
////		