



Prix ??de vente292,90 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

ref:231518 ROTOR D'ALTERNATEUR ET CLOCHE
D'EMBRAYAGE pour tout modèle de Sportster de 1991 à 2003 et
1997 à 2002 Buell (OEM 32413-92A & 32403-89A) 35 DENTS

Description du produit

Remplacent les pièces d'origine. Fabriqués selon les mêmes spécifications que OEM.

Rotor d'alternateur OEM pour tout modèle de Sportster de 1991 à 2003 et 1997 à 2002 Buell (OEM 32413-92A & 32403-89A)

alternateur non inclus ref: 195039

////