



Prix ??de vente551,35 €

~~Prix de base avec taxes~~
Prix de vente avec réduction

Montant des Taxes

rotor et alternateur renforcé pour xl de1984-1990 XL remplace OEM
36791-84 ref:18-8324/Z781114

Description du produit

L'ensemble d'embrayage de rotor d'alternateur est livré complet avec roulement et couronne. Comprend une construction magnétique résistante aux vibrations, les aimants étant maintenus en place par un insert non magnétique en acier inoxydable pour une durabilité accrue

VT No: 18-8324/Z781114

Numéro OEM: 36791-84

L'ensemble d'embrayage de rotor d'alternateur **renforcé** est livré complet avec roulement et couronne. Comprend une construction magnétique résistante aux vibrations, les aimants étant maintenus en place par un insert non magnétique en acier inoxydable **scellés** pour une durabilité accrue.

L'ensemble embrayage de rotor d'alternateur de V-Twin MFG a été mis à niveau afin d'éliminer une défaillance commune de la rupture de l'époxyde entraînant la chute des aimants. Ce tambour d'embrayage comporte une construction d'aimant résistant aux vibrations avec un anneau non magnétique en acier **pour empêcher les aimants de tomber en dehors**. Le montage est livré complet avec le roulement et la couronne des modèles 1984-1990 XL. Remplace le numéro OEM 36791-84

Convient à:

XL 1984-1990

UOM: 1 - EA

NOTE: Utilisez l'anneau de retenue original lors de l'installation. Les anneaux du circlip du marché secondaire sont trop gros et dépassent du moyeu, ce qui verrouille l'embrayage

/// //