




Compensator Sprocket Kit  
34 Tooth

VT No: 19-0584  
OEM No: 40296-06A



Prix ??de vente189,60 €

Prix de vente avec réduction  
Montant des Taxes

AMORTISSEUR DE COUPLE PIGNON DE COMPENSATION TYPE  
OEM 40296-06 POUR FXST 2006-2011 FLST 2006-2011 FXD  
2006-2011 ET FLT 2007-2010 ref:19-0584



## Description du produit

AMORTISSEUR DE COUPLE PIGNON DE COMPENSATION TYPE OEM 40296-06 POUR FXST 2006-2011 FLST 2006-2011 FXD  
2006-2011 ET FLT 2007-2010 ref:19-0584

**34 DENTS**

**MADE IN USA**

/// // //