



Prix ??de vente21,00 €

Prix de vente avec réduction  
Montant des Taxes

ref:DS194496 JOINTS SPI DE FOURCHE 41mm PAR GENUINE  
POUR FL ET FLH de 1977 à 1984, FLT et FXWG de 80 à 83 OEM  
45849-77

## Description du produit

Fork Seal Kit

- Fourni avec tout le matériel nécessaire pour remplacer les joints spy de fourche qui fuient
- Fabriqué aux États-Unis.

\*\*\*\*\*

Diamètre intérieur

41,00 mm (1,61")

Unités

Kit

Nom de produit

Front Fork Seal

**NOUBLIEZ PAS ....NON INCLUS**

**huile de fourche 20W ref:2313-042**

\*\*\*\*\*

?

Modèle	Cylindrée	Année
FL 1200 Electra Glide	1200	1977
FLH 1200 Electra Glide	1200	1977
FLH 1200 Electra Glide	1186	1978
FLH 1200 Electra Glide	1186	1979
FLH 1340 Electra Glide	1319	1979
FLH 1200 Electra Glide	1186	1980
FLH 1340 Electra Glide	1319	1980
FLH 1340 Electra Glide	1319	1981
FLH 1340 Electra Glide	1319	1982

FLH 1340 Electra Glide	1319	1983
FLH 1340 Electra Glide Belt Drive	1319	1984
FLHC Electra Glide Classic	1319	1979
FLHC 1340 Electra Glide	1319	1980
FLHC 1340 Electra Glide Classic	1319	1981
FLHC 1340 Electra Glide Classic	1319	1982
FLHC 1340 Electra Glide Classic	1319	1983
FLHS 1200 Electra Glide Sport	1200	1979
FLHS 1200 Electra Glide Sport	1200	1980
FLHT 1340 Electra Glide	1319	1983
FLHT 1340 Electra Glide	1319	1984
FLHTE 1340 Electra Glide Classic	1319	1984
FLT 1340 Tour Glide	1319	1980
FLT 1340 Tour Glide	1319	1981
FLT 1340 Tour Glide	1319	1982
FLT 1340 Tour Glide	1319	1983
FLTC 1340 Tour Glide Classic	1319	1980
FLTC 1340 Tour Glide Classic	1319	1981
FLTC 1340 Tour Glide Classic	1319	1982
FLTC 1340 Tour Glide Classic	1319	1983
FLTC 1340 Tour Glide Classic	1319	1984

///