



Prix ??de vente250,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

ref:724334 ROTOR D'ALTERNATEUR ET CLOCHE
D'EMBRAYAGE POUR SPORTSTER Rotor avec pignon 34 dents
de chaîne primaire pour 2004 au présent modèle US 883 (OEM
32493-02A)



Description du produit

Rotor d'alternateur

- Avec des aimants inclus, dans une coque en acier renforcée
- Pièces de rechange d'origine

Numéros d'origine: 32493-02A

MATERIAL
Amps
Type
Unités
Nom de produit
Tension de la batterie

// // //

Steel
32 A
Alternateur
Pièce
Rotor
12 V