



Prix ??de vente75,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

ref:22100285 CAPTEUR DE BOITE DE VITESSES -POUR XL
SPORTSTER DE 1995 A 2003 OEM 74402-95B PAR DRAG
SPECIALTIES

Description du produit

Electronic Speedometer Sensor

- Remplacement direct des capteurs d'origine

Numéros d'origine: 74402-95

Modèle	Cylindrée	Année
XL 883 R Roadster	883	2002
XL 883 R Roadster	883	2003
XL 1200 S Sport	1199	1996
XL 1200 S Sport	1199	1997
XL 1200 S Sport	1199	1998
XL 1200 S Sport	1199	1999
XL 1200 S Sport	1199	2000
XL 1200 S Sport	1199	2001
XL 1200 S Sport	1199	2002
XL 1200 S Sport	1199	2003
XL 1200 C Sportster Custom	1199	1996
XL 1200 C Sportster Custom	1199	1997
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	1998
XL 1200 C Sportster Custom	1199	1998
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	1999
XL 1200 C Sportster Custom	1199	1999
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	2000
XL 1200 C Sportster Custom	1199	2000
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	2001

XL 1200 C Sportster Custom	1199	2001
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	2002
XL 1200 C Sportster Custom	1199	2002
XL 883 C Sportster 53 Custom	883	2003
XL 1200 C Sportster Custom	1199	2003
XLH 883 Sportster	883	1995
XLH 883 Sportster Hugger	883	1995
XLH 1200 Sportster	1199	1995
XLH 883 Sportster Deluxe	883	1995
XLH 883 Sportster	883	1996
XLH 883 Sportster Hugger	883	1996
XLH 1200 Sportster	1200	1996
XLH 883 Sportster	883	1997
XLH 883 Sportster Hugger	883	1997
XLH 1200 Sportster	1200	1997
XLH 883 Sportster	883	1998
XLH 883 Sportster Hugger	883	1998
XLH 1200 Sportster	1199	1998
XLH 883 Sportster	883	1999
XLH 883 Sportster Hugger	883	1999
XLH 1200 Sportster	1199	1999
XLH 883 Sportster	883	2000
XLH 883 Sportster Hugger	883	2000
XLH 1200 Sportster	1200	2000
XLH 883 Sportster	883	2001
XLH 883 Sportster Hugger	883	2001
XLH 1200 Sportster	1200	2001
XLH 883 Sportster	883	2002
XLH 883 Sportster Hugger	883	2002
XLH 1200 Sportster	1200	2002
XLH 883 Sportster	883	2003
XLH 883 Sportster Hugger	883	2003
XLH 1200 Sportster	1200	2003

// // //