



Prix ??de vente82,80 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

SYSTEME DE RECALIBRATION DE COMPTEUR ref:17-152



Description du produit

Direct Plug-In à 1996-2006 FLH Touring
Bus Connector sur 2004-Later, 2004-Up XL Sportster et 2007-Up Big Twin
Le module ajuste la sortie du capteur de la vitesse pour afficher la valeur MPH correcte

Vendu individuellement

Direct Plug-In à 1996-2006 FLH Touring
Bus Connector sur 2004-Later, 2004-Up XL Sportster et 2007-Up Big Twin
// // //